

## Ouest UP

15, rue Sainte Anne De Guélen - 29000 Quimper

Tél : 02 98 53 36 36 - Fax : 02 98 52 06 43

# *Carnet de maintenance*

Code	<b><i>TBPO1131 (N° Interne : 1131)</i></b>
Type	<b><i>Transpal. élec. porté.</i></b>
Marque / Modele	<b><i>STILL EXU-SF 20</i></b>
No Série	<b><i>F20179F01131</i></b>
No de chassis	
Construit en	<b><i>2015</i></b>
Date d'entree dans le parc	<b><i>18 / 03 / 2019</i></b>
Interventions effectuees par	<b><i>Ouest UP</i></b> <b><i>15, rue Sainte Anne De Guélen - 29000 Quimper</i></b>

Type (*)	Date	Nb Heures	Travaux effectués	Nom du technicien	BI N°	Remarques
C	08/07/20	3328	Remplacement de la roue motrice.	M. Patrice LESCOMBE	BIL60711	Liste des pièces changées / Prestations de service : 1 Roue Motrice - Still (Réf 4400716)
P	02/07/20	3328	VGP  Rappel des périodicités des actions de maintenance préventive : Révision d'entretien (6 ) Visite générale périodique SOCOTEC (6 )	M. Frédéric GUERCI	BIL60595	Liste des pièces changées / Prestations de service : 1 Controle Chariot Socotec (Réf 72644)
P	13/01/20	3308	VGP  Rappel des périodicités des actions de maintenance préventive : Révision d'entretien (6 ) Visite générale périodique SOCOTEC (6 )	M. Frédéric GUERCI	BIL57224	Liste des pièces changées / Prestations de service : 1 Controle Chariot Socotec (Réf 72644)
C	26/09/19	3291	réglage stabilisateur.	M. Gaëtan KERAVEC	BIL54320	
L	02/09/19	3291	Remontage galets boggies.	M. Patrice LESCOMBE	BIL53797	
C	04/07/19	3291	Problème coupure plateforme, remplacement des rondelles de butée de plateforme, du vérin de rappel, passe de soudure pour rattraper l'usure de la butée. Remplacement des bagues sur mécanisme de levée.	M. Gaëtan KERAVEC	BIL52764-V 1	Liste des pièces changées / Prestations de service : 36 Rondelle Conique Plateforme Exu (Réf 22258063) 1 Vérin Gaz Plateforme Exu-sf20 (Réf 19712309) 2 Bague Exu-sf20 (Réf 496016) 1 Axe Vérin Levage Exu Sf20 (Réf 22258285) 1 Rotule Vérin Levage Exusf20 (Réf 4300355)
C	17/06/19	3288	Intervention suite axe de roue stabilisatrice droite sorti, remise en place pour dépannage mais roue hs, montage écrous frein à droite et gauche.  Notes : Prevoir le remplacement de la roue.	M. Nathanaël LE BEVER	BIL52302-V 1	Liste des pièces changées / Prestations de service : 1 Roue Stabilisatrice - Still Exv12 (Réf 128574)

Type (*)	Date	Nb Heures	Travaux effectués	Nom du technicien	BI N°	Remarques
C	21/05/19	3275	Montage galets simple.	M. Patrice LESCOMBE	BIL51738-V 1	Liste des pièces changées / Prestations de service : 2 Etrier Porte Galet Simple - Still Exus24 (Réf 4491966) 2 Axe De Galet Simple - Exu (Réf 4480161) 2 Goupille (Réf 0515894) 4 Rondelle De Galet Porteur - Still Exu (Réf 8002333) 2 Galet Simple Vulkollan - Still Exu (Réf 085100f)
C	15/05/19	3275	Non coupure de la traction plateforme libre. Remise en état du ressort de la plate-forme.	M. Patrice LESCOMBE	BIL51620	Liste des pièces changées / Prestations de service : 36 Rondelle Conique Plateforme Exu (Réf 22258063) 1 Butée Plateforme Exu (Réf 22258288)
P	14/05/19	3275	VGP  Rappel des périodicités des actions de maintenance préventive : Révision d'entretien (6 ) Visite générale périodique SOCOTEC (6 )	M. Frédéric GUERCI	BIL51905	Liste des pièces changées / Prestations de service : 1 Controle Chariot Socotec (Réf 72644)

(\*) C = Maintenance Corrective, P = Maintenance Préventive, M = Contrat Maintenance, F = Contrat Full service

