

Ouest UP

15, rue Sainte Anne De Guélen - 29000 Quimper

Tél : 02 98 53 36 36 - Fax : 02 98 52 06 43

Carnet de maintenance

Code	<i>GB5184 (N° Interne : 5184)</i>
Type	<i>Gerbeur élec. accom.</i>
Marque / Modele	<i>STILL EXV12</i>
No Série	<i>710253A02313-animalerie</i>
No de chassis	
Construit en	<i>2010</i>
Date d'entree dans le parc	<i>19 / 10 / 2016</i>
Interventions effectuees par	<i>Ouest UP</i> <i>15, rue Sainte Anne De Guélen - 29000 Quimper</i>

Type (*)	Date	Nb Heures	Travaux effectués	Nom du technicien	BI N°	Remarques
P	15/05/20	2424	Révision d'entretien, soufflage, contrôle complet, graissage, essais. Rappel des périodicités des actions de maintenance préventive : Révision d'entretien (6)	M. Patrice LESCOMBE	BIL59518	
C	17/12/19	2391	Remplacement commande de timon.	M. Patrice LESCOMBE	BIL56732	Liste des pièces changées / Prestations de service : 1 Ensemble Commande Tête De Timon - Exv12 (Réf 50025407014)
C	10/12/19	2391	Echange du vérin de timon. Recherche d'une panne intermittente sur le levage et la descente. Notes : A prévoir: Echange du manipulateur ou remise en état.	M. Patrice LESCOMBE	BIL56618	Liste des pièces changées / Prestations de service : 1 Vérin De Rappel De Timon - Still Exu/exv (Réf 4482725)
C	25/10/19	2375	erreur 238 potentiomètre de timon. Recherche de panne. Remise en état du câblage sur un connecteur au niveau du moteur de traction. A suivre.	M. Patrice LESCOMBE	BIL55201	
P	25/10/19	2375	Révision d'entretien, soufflage, contrôles, graissage, essais. Niveau d'eau batterie. Rappel des périodicités des actions de maintenance préventive : Révision d'entretien (6)	M. Patrice LESCOMBE	BIL55200	
P	25/04/19	2327	Révision d'entretien, soufflage, contrôles, graissage, essais. RAS. Rappel des périodicités des actions de maintenance préventive : Révision d'entretien (6)	M. Patrice LESCOMBE	BIL51175	

Type (*)	Date	Nb Heures	Travaux effectués	Nom du technicien	BI N°	Remarques
C	14/03/19	2315	problème de commande levage/descente. pas de problème sur la commande de levage/descente(conception chariot).	M. Patrice LESCOMBE	BIL50233	
P	28/09/18	2271	Révision d'entretien, soufflage, contrôles, graissage, essais. Rappel des périodicités des actions de maintenance préventive : Révision d'entretien (6) Notes : Observation: Pas de bidon pour le remplissage de la batterie. La roue motrice patine au passage de la porte(la roue est neuve).	M. Patrice LESCOMBE	BIL46552-V 2	Liste des pièces changées / Prestations de service : 1 Bidon De Remplissage 13l Avec Tuyau Et Raccord (Réf 10002)
C	19/04/18	2217	Direction difficile et mauvais démarrage. Information de fonctionnement à l'utilisateur. Pour la direction: Comparaison avec le gerbeur Jungheirich de Bric'elle qui a une direction électrique. Mauvais démarrage: Utilisation du timon à la mise en r...	M. Patrice LESCOMBE	BIL43605	
P	30/03/18	2217	Entretien,soufflage, graissage, essais, peinture. Rappel des périodicités des actions de maintenance préventive : Révision d'entretien (6) Notes : Chargeur FB1586 still hf 24 30A	M. Nathanaël LE BEVER	BIL43093-V 1	Liste des pièces changées / Prestations de service : 1 Bombe Peinture Gris 600ml Ral 9006 (Réf 100858)
P	28/03/18	2197	VGp Rappel des périodicités des actions de maintenance préventive : Révision d'entretien (6)	M. Frédéric GUERCI	BIL43047	Liste des pièces changées / Prestations de service : 1 Controle Chariot Socotec (Réf 72644)

Type (*)	Date	Nb Heures	Travaux effectués	Nom du technicien	BI N°	Remarques
P	13/09/17	2197	entretien, soufflage, graissage, contrôles, essais, retirer film des galets, réglage chaines. Rappel des périodicités des actions de maintenance préventive : Révision d'entretien (6)	M. Benoît DERRIEN	BIL39283	
C	07/06/17	2148	Intervention chez Henaff, suite panne avec défaut (208) Problème entre les fils X1:18 et X1:22, recherche panne, remise en état des connections (remplacement des manchons à sertir par des modèles étanche. Multiples essais ok aucun défaut.	M. Nathanaël LE BEVER	BIL37559	
P	27/04/17	2138	VGP Rappel des périodicités des actions de maintenance préventive : Révision d'entretien (6)	M. Frédéric GUERCI	BIL36865	Liste des pièces changées / Prestations de service : 1 Controle Chariot Socotec (Réf 72644)
C	21/04/17	2148	peinture chassis et tablier	M. Gaëtan KERAVEC	BIL36694-V 1	Liste des pièces changées / Prestations de service : 2 Pictogramme "still Exv12" (Réf 4499507)
C	29/03/17	2138	remplacement batterie complète	M. Gaëtan KERAVEC	BIL36359	Liste des pièces changées / Prestations de service : 1 Batterie De Traction 2 Epzb 200ah - Rc (Réf 2PZB200SC)
C	08/03/17	2138	Contrôle de chargeur et de la batterie.Deux éléments très faibles. Notes : A prévoir:Echange de la batterie.	M. Patrice LESCOMBE	BIL35969	
P	24/11/16	2347	VGP Rappel des périodicités des actions de maintenance préventive : Révision d'entretien (6)	M. Frédéric GUERCI	BIL34333	Liste des pièces changées / Prestations de service : 1 Controle Chariot Socotec (Réf 72644)

Type (*)	Date	Nb Heures	Travaux effectués	Nom du technicien	BI N°	Remarques
L	09/11/16	2347	contrôle pour remise en état du gerbeur	M. Patrice LESCOMBE	BIL33836	Liste des pièces changées / Prestations de service : 4 Vis De Fixation Capot - Exv12 (Réf 4492533) 1 Amortisseur De Timon - Still Exv12 (Réf 4013877) 1 Étiquette Still Sur Carter - Exv (Réf 4499508) 2 Pictogramme "still Exv12" (Réf 4499507) 1 Connecteur Batterie Mâle Rema 80a (Réf 98554)

(*) C = Maintenance Corrective, P = Maintenance Préventive, M = Contrat Maintenance, F = Contrat Full service

